

## 加工指南--处理/包装

卷料阳极氧化产品（卷材或板材）的处理必须由具有此类材料经验的专业人员来处理。

该产品非常敏感，任何在金属中产生的非均匀张力或应力都会产生非均匀裂纹。

因此，在整个加工过程中，每台设备（整平机、开料、分条机、压浆机等）的设置都必须考虑到这种敏感性。

材料的包装必须在不引入任何非均匀的金属张力的情况下进行。

如果不遵守上述预防措施，可能会导致。

- 龟裂
- 产生不均匀的裂纹(会导致不均匀的外观)
- 在某些情况下，氧化膜层被破坏（污点、灰尘等）。