

保护膜

不建议先贴膜再较平。

在较平过程中对片材的压力往往会将薄膜的胶水推入裂缝中，因此会导致表面出现乳白色的一面。

最好是在整平后而在剪切前贴膜。

兼容性油/膜

如果膜必须贴在有油的表面，建议检查油和膜胶的相容性。

涂抹的油量必须保证带材和薄膜之间有可接受的附着力。

在需要强粘性的地方，不建议使用丙烯酸基粘合剂的薄膜。

贴膜必须符合正常的技术准则。